

**LEGENDA**



Perimetrazione ed identificazione U.M.I.




Possibili lotti o fasi distinte di attuazione degli interventi all'interno della U.M.I.



Perimetrazione ed identificazione U.M.I. subordinate all'approvazione del Piano Della Ricostruzione





Elementi già oggetto di MUDE o intervento non inseriti all'interno di U.M.I.



Fabbricati crollati o demoliti

La posizione dei numeri civici è indicativa.



## LEGENDA

### **ESITO AGIBILITA' (secondo schedatura AeDES)**



**A** - Edificio AGIBILE



**B** - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte)  
ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento



**C** - Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE



**D** - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere  
con approfondimento



**E** - Edificio INAGIBILE



**F** - Edificio INAGIBILE per rischio esterno



Edificio del centro storico non oggetto di schedatura AeDES



Edificio oggetto di più schede AeDES



Elemento privo di schede AeDES o con scheda AeDES ambigua per  
il quale è necessario un approfondimento della documentazione

### **CATEGORIE D'INTERVENTO NEL CENTRO STORICO (secondo PSC)**



**RS** - Restauro scientifico



**RRC** - Restauro e Risanamento Conservativo



**RE/C** - Ristrutturazione Edilizia/Conservativa



**RU** - Ristrutturazione Urbanistica




**D** - Demolizione



**RSA** - Recupero e risanamento aree libere





prospetto via Della Pace




ELEMENTO ARCHITETTONICO	CODICE ELEM.	DESCRIZIONE ELEMENTO	NOTE
CAMINI			
CORNICI			
Sommitale	Cs	- Cornice sommitale modanata.	
Marcapiano			
Finestra	Cf	- Davanzale In pietra modanata.	
Porta Finestra			
Portone			
APERTURE DI AREAIZIONE	A	Apertura di areazione ad oculo con serramento arretrato interno	
SERRAMENTI			
Oscurante	So	Serramento oscurante in legno con alette orientabili	
Porta			
Portone			
Vetrina			
Autorimessa			
POGGIOLO			
INTONACO	In	Intonacatura tipo marmorino	
PORTICO	Po	- Portico con colonne e pilastri	
ALTRO		- Impaginazione e planarità della facciata	
ELEMENTO INCONGRUO	*		













prospetto viale Lungo Secchia

ELEMENTO ARCHITETTONICO	CODICE ELEM.	DESCRIZIONE ELEMENTO	NOTE
CAMINI			
CORNICI			
Sommitale	Cs	- Cornice sommitale modanata.	
Marcapiano			
Finestra	Cf	- Davanzale in pietra	
Porta Finestra			
Portone			
APERTURE DI AREAIZIONE			
SERRAMENTI			
Oscurante	So	Serramento oscurante in legno	
Porta			
Portone			
Vetrina			
Autorimessa	Au	Portone basculante in legno	
POGGIOLO			
INTONACO	In	Intonaco cementizio tinteggiato	
PORTICO			
ALTRO			
ELEMENTO INCONGRUO	*		



### ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI:


-  Spazi scoperti interni all'aggregato (corti)
-  Spazi riparati aperti su un lato (portici)
-  Spazi interni di collegamento (androni)


### RILIEVO:

-  Unita' crollata/demolita
-  Unita' non visitata
-  Solaio soprastante in legno
-  Travi rompitratta soprastanti
-  Solaio soprastante in laterocemento
-  Solaio soprastante in voltine con mattoni in foglio
-  Unita' immobiliari al piano terra
-  Unita' immobiliari al piano primo
-  Unita' immobiliari al piano secondo
-  Unita' immobiliari al piano terzo


### ANALISI:


-  Scansione delle facciate
-  Particelle catastali




















 PARTICELLA 307

STRUTTURE VERTICALI

*TIPOLOGIA: a tessitura regolare e di buona qualità; specificata la presenza di pilastri isolati*

LIVELLO DI DANNO:



ORIZZONTAMENTI

*TIPOLOGIA: travi con soletta rigida*

LIVELLO DI DANNO: nullo


COPERTURA

*TIPOLOGIA: non spingente pesante*

LIVELLO DI DANNO: nullo


SCALA

LIVELLO DI DANNO:



TAMPONAMENTI E TRAMEZZI

LIVELLO DI DANNO:







DSC\_189



DSC\_009



DSC\_0003



DSC\_0436