










LEGENDA

-  Perimetrazione ed identificazione U.M.I.
-  Possibili lotti o fasi distinte di attuazione degli interventi all'interno della U.M.I.
-  Perimetrazione ed identificazione U.M.I. subordinate all'approvazione del Piano Della Ricostruzione
-  Elementi già oggetto di MUDE o intervento non inseriti all'interno di U.M.I.
-  Fabbricati crollati o demoliti

La posizione dei numeri civici è indicativa.



LEGENDA

ESITO AGIBILITA' (secondo schedatura AeDES)



A - Edificio AGIBILE



B - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte)
ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento



C - Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE



D - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere
con approfondimento



E - Edificio INAGIBILE



F - Edificio INAGIBILE per rischio esterno



Edificio del centro storico non oggetto di schedatura AeDES



Edificio oggetto di più schede AeDES



Elemento privo di schede AeDES o con scheda AeDES ambigua per
il quale è necessario un approfondimento della documentazione

CATEGORIE D'INTERVENTO NEL CENTRO STORICO (secondo PSC)



RS - Restauro scientifico



RRC - Restauro e Risanamento Conservativo



RE/C - Ristrutturazione Edilizia/Conservativa



RU - Ristrutturazione Urbanistica



D - Demolizione




RSA - Recupero e risanamento aree libere

prospetto via Della Pace




ELEMENTO ARCHITETTONICO	CODICE ELEM.	DESCRIZIONE ELEMENTO	NOTE
CAMINI			
CORNICI			
Sommitale	Cs	- Cornice sommitale modanata.	
Marcapiano	Cm	- Cornice marcapiano.	
Finestra	Cf	- Davanzale in pietra	
Porta Finestra			
Portone			
APERTURE DI AREAIZIONE			
SERRAMENTI			
Oscurante	So	Serramento oscurante in legno con alette orientabili	
Porta			
Portone			
Vetrina			
Autorimessa			
POGGIOLO			
INTONACO	In	Intonaco tinteggiato	
PORTICO	Po	- Arco su pilastri intonacato	
ALTRO	Cfr	Cornice di formella sottofinestra	
ELEMENTO INCONGRUO	*	Serramento oscurante privo di alette orientabili	



prospetto via Della Pace




ELEMENTO ARCHITETTONICO	CODICE ELEM.	DESCRIZIONE ELEMENTO	NOTE
CAMINI			
CORNICI			
Sommitale	Cs	- Cornice sommitale modanata.	
Marcapiano	Cm	- Cornice marcapiano.	
Finestra	Cf	- Cornice di finestra costituita da davanzale piedritti e cimasa a sbalzo retta da mensole	
Porta Finestra			
Portone			
APERTURE DI AREAIONE	A	- Apertura di areaione con serramento arretrato interno	
SERRAMENTI			
Oscurante	So	Serramento oscurante in legno con di alette orientabili	
Porta			
Portone			
Vetrina			
Autorimessa			
POGGIOLO	Pg	Parapetto metallico di poggolo a sbalzo con mensole	
INTONACO	In	Intonaco cementizio	
PORTICO	Po	- Arco su pilastri intonacato	
ALTRO			
ELEMENTO INCONGRUO	*		



prospetto viale Lungo Secchia






ELEMENTO ARCHITETTONICO	CODICE ELEM.	DESCRIZIONE ELEMENTO	NOTE
CAMINI			
CORNICI			
Sommitale			
Marcapiano			
Finestra			
Porta Finestra			
Portone			
APERTURE DI AREAIZIONE			
SERRAMENTI			
Oscurante			
Porta			
Portone			
Vetrina			
Autorimessa			
POGGIOLO			
INTONACO			
PORTICO			
ALTRO			
ELEMENTO INCONGRUO	*		













FRONTE NON LEGGIBILE



ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI:


-  Spazi scoperti interni all'aggregato (corti)
-  Spazi riparati aperti su un lato (portici)
-  Spazi interni di collegamento (androni)


RILIEVO:


-  Unita' crollata/demolita
-  Unita' non visitata
-  Solaio soprastante in legno
-  Travi rompitratta soprastanti
-  Solaio soprastante in laterocemento
-  Solaio soprastante in voltine con mattoni in foglio
-  Unita' immobiliari al piano terra
-  Unita' immobiliari al piano primo
-  Unita' immobiliari al piano secondo
-  Unita' immobiliari al piano terzo


ANALISI:


-  Scansione delle facciate
-  Particelle catastali












 PARTICELLA 252

STRUTTURE VERTICALI

TIPOLOGIA:

- a) a tessitura regolare e di buona qualità; segnalata la presenza di pilastri isolati
- b) a tessitura regolare e di buona qualità
- c) a tessitura regolare e di buona qualità; segnalata la presenza di pilastri isolati
- d) a tessitura regolare e di buona qualità

LIVELLO DI DANNO:




ORIZZONTAMENTI

TIPOLOGIA:

- a) volte senza catene
- b) travi con soletta rigida
- c) volte senza catene, travi con soletta deformabile
- d) travi con soletta semirigida

LIVELLO DI DANNO:




COPERTURA

TIPOLOGIA:

- a) non spingente pesante
- b) non spingente leggera
- c) non spingente leggera
- d) spingente leggera


LIVELLO DI DANNO:




SCALE

TAMPONAMENTI E TRAMEZZI

LIVELLO DI DANNO:



LIVELLO DI DANNO:





DSC_0948



DSC_0915




DSC_0916



DSC_0920



DSC_0933



DSC_0931



DSC_0942



DSC_0952



DSC_0963



DSC_0967



DSC_0965



DSC_0966