







LEGENDA

-  Perimetrazione ed identificazione U.M.I.
-  Possibili lotti o fasi distinte di attuazione degli interventi all'interno della U.M.I.
-  Perimetrazione ed identificazione U.M.I. subordinate all'approvazione del Piano Della Ricostruzione
-  Elementi già oggetto di MUDE o intervento non inseriti all'interno di U.M.I.
-  Fabbricati crollati o demoliti

La posizione dei numeri civici è indicativa.



LEGENDA

ESITO AGIBILITA' (secondo schedatura AeDES)



A - Edificio AGIBILE



B - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte)
ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento



C - Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE



D - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere
con approfondimento



E - Edificio INAGIBILE



F - Edificio INAGIBILE per rischio esterno



Edificio del centro storico non oggetto di schedatura AeDES



Edificio oggetto di più schede AeDES



Elemento privo di schede AeDES o con scheda AeDES ambigua per
il quale è necessario un approfondimento della documentazione

CATEGORIE D'INTERVENTO NEL CENTRO STORICO (secondo PSC)



RS - Restauro scientifico



RRC - Restauro e Risanamento Conservativo



RE/C - Ristrutturazione Edilizia/Conservativa



RU - Ristrutturazione Urbanistica



D - Demolizione




RSA - Recupero e risanamento aree libere

prospetto via Della Pace



| ELEMENTO ARCHITETTONICO | CODICE ELEM. | DESCRIZIONE ELEMENTO | NOTE |
|-------------------------|--------------|---|------|
| CAMINI | | | |
| CORNICI | | | |
| Sommitale | Cs | - Cornice sommitale modanata. | |
| Marcapiano | Cm | - Cornice marcapiano. | |
| Finestra | Cf | - Davanzale in pietra. | |
| Porta Finestra | | | |
| Portone | | | |
| APERTURE DI AREAIONE | A | - Apertura di areaione con serramento arretrato interno | |
| SERRAMENTI | | | |
| Oscurante | So | Serramento oscurante in legno privo di alette orientabili | |
| Porta | | | |
| Portone | | | |
| Vetrina | | | |
| Autorimessa | | | |
| POGGIOLO | | | |
| INTONACO | In | Intonaco tinteggiato | |
| PORTICO | Po | - Arco su pilastri intonacato | |
| ALTRO | | | |
| ELEMENTO INCONGRUO | * | Serramento oscurante in legno privo di alette orientabili | |






prospetto viale Lungo Secchia













| ELEMENTO ARCHITETTONICO | CODICE ELEM. | DESCRIZIONE ELEMENTO | NOTE |
|-------------------------|--------------|---|------|
| CAMINI | | | |
| CORNICI | | | |
| Sommitale | | | |
| Marcapiano | | | |
| Finestra | | | |
| Porta Finestra | | | |
| Portone | | | |
| APERTURE DI AREAIZIONE | | | |
| SERRAMENTI | | | |
| Oscurante | | | |
| Porta | | | |
| Portone | | | |
| Vetrina | | | |
| Autorimessa | | | |
| POGGIOLO | | | |
| INTONACO | | | |
| PORTICO | | | |
| ALTRO | | | |
| ELEMENTO INCONGRUO | * | - Prospetto incongruo per materiali e finiture. | |





ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI:


-  Spazi scoperti interni all'aggregato (corti)
-  Spazi riparati aperti su un lato (portici)
-  Spazi interni di collegamento (androni)

RILIEVO:


-  Unita' crollata/demolita
-  Unita' non visitata
-  Solaio soprastante in legno
-  Travi rompitratta soprastanti
-  Solaio soprastante in laterocemento
-  Solaio soprastante in voltine con mattoni in foglio
-  Unita' immobiliari al piano terra
-  Unita' immobiliari al piano primo
-  Unita' immobiliari al piano secondo
-  Unita' immobiliari al piano terzo

ANALISI:

-  Scansione delle facciate
-  Particelle catastali















 PARTICELLA 259

STRUTTURE VERTICALI

TIPOLOGIA:

- a) a tessitura irregolare e di cattiva qualità; specificata presenza pilastri isolati
- b) a tessitura irregolare e di cattiva qualità; specificata assenza pilastri isolati
- c) a tessitura irregolare e di cattiva qualità

LIVELLO DI DANNO:




ORIZZONTAMENTI

TIPOLOGIA:

- a) travi con soletta deformabile
- b) travi con soletta rigida
- c) non indicata

LIVELLO DI DANNO:




COPERTURA

TIPOLOGIA:

- a) non spingente leggera
- b) non spingente leggera
- c) non indicata

LIVELLO DI DANNO:




SCALE

TAMPONAMENTI E TRAMEZZI

LIVELLO DI DANNO:

- a) nullo
- b) nullo
- c) non indicato

LIVELLO DI DANNO:





DSC_2003



DSC_2032



DSC_2018



DSC_2020



DSC_2021



DSC_0016