



**LEGENDA**



Perimetrazione ed identificazione U.M.I.



Possibili lotti o fasi distinte di attuazione degli interventi all'interno della U.M.I.



Perimetrazione ed identificazione U.M.I. subordinate all'approvazione del Piano Della Ricostruzione





Elementi già oggetto di MUDE o intervento non inseriti all'interno di U.M.I.



Fabbricati crollati o demoliti

La posizione dei numeri civici è indicativa.



## LEGENDA

### **ESITO AGIBILITA' (secondo schedatura AeDES)**



**A** - Edificio AGIBILE



**B** - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte)  
ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento



**C** - Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE



**D** - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere  
con approfondimento



**E** - Edificio INAGIBILE



**F** - Edificio INAGIBILE per rischio esterno



Edificio del centro storico non oggetto di schedatura AeDES



Edificio oggetto di più schede AeDES



Elemento privo di schede AeDES o con scheda AeDES ambigua per  
il quale è necessario un approfondimento della documentazione

### **CATEGORIE D'INTERVENTO NEL CENTRO STORICO (secondo PSC)**



**RS** - Restauro scientifico



**RRC** - Restauro e Risanamento Conservativo



**RE/C** - Ristrutturazione Edilizia/Conservativa



**RU** - Ristrutturazione Urbanistica




**D** - Demolizione




**RSA** - Recupero e risanamento aree libere

prospetto via Della Pace



ELEMENTO ARCHITETTONICO	CODICE ELEM.	DESCRIZIONE ELEMENTO	NOTE
CAMINI			
CORNICI			
Sommitale	Cs	- Cornice sommitale modanata.	
Marcapiano	Cm	- Cornice marcapiano modanata.	
Finestra	Cf	Cornice di finestra costituita da davanzale piedritti e cimasa	
Porta Finestra			
Portone			
APERTURE DI AREAIZIONE			
SERRAMENTI			
Oscurante	So	Serramento oscurante in legno con alette orientabili	
Porta			
Portone			
Vetrina			
Autorimessa			
POGGIOLO	Pg	Parapetto metallico di poggiolo a sbalzo con mensole	
INTONACO	In	Finitura in mattoni faccia a vista	
PORTICO	Po	- Arco intonacato su colonne con capitello	
ALTRO	Bf	Balaustra di finestra costituita da colonnine in pietra	
ELEMENTO INCONGRUO	*		




prospetto viale Lungo Secchia













ELEMENTO ARCHITETTONICO	CODICE ELEM.	DESCRIZIONE ELEMENTO	NOTE
CAMINI			
CORNICI			
Sommitale	Cs	- Cornice sommitale.	
Marcapiano			
Finestra			
Porta Finestra			
Portone			
APERTURE DI AREAIZIONE	At	-Apertura di areaazione zona interrata	
SERRAMENTI			
Oscurante	So	Serramento oscurante in legno	
Porta			
Portone	Po	Portone arcuato in legno	
Vetrina			
Autorimessa			
POGGIOLO			
INTONACO	In	Intonaco tinteggiato	
PORTICO			
ALTRO	Fb	Fascia basamentale rivestita in pietra	
ELEMENTO INCONGRUO	*		





### ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI:

-  Spazi scoperti interni all'aggregato (corti)
-  Spazi riparati aperti su un lato (portici)
-  Spazi interni di collegamento (androni)

### RILIEVO:

-  Unita' crollata/demolita
-  Unita' non visitata
-  Solaio soprastante in legno
-  Travi rompitratta soprastanti
-  Solaio soprastante in laterocemento
-  Solaio soprastante in voltine con mattoni in foglio
-  Unita' immobiliari al piano terra
-  Unita' immobiliari al piano primo
-  Unita' immobiliari al piano secondo
-  Unita' immobiliari al piano terzo

### ANALISI:

-  Scansione delle facciate
-  Particelle catastali






















 PARTICELLA 269

**STRUTTURE VERTICALI**

**TIPOLOGIA:**

- a) a tessitura regolare di buona qualità; specificata presenza pilastri isolati
- b) a tessitura regolare, di buona qualità; specificata assenza pilastri isolati
- c) a tessitura regolare, di buona qualità; specificata assenza pilastri isolati

**LIVELLO DI DANNO:**




**ORIZZONTAMENTI**

**TIPOLOGIA:**

- a) travi con soletta deformabile e con soletta semirigida
- b) travi con soletta deformabile
- c) travi con soletta deformabile

**LIVELLO DI DANNO:**




**COPERTURA**

**TIPOLOGIA:**


- a) spingente leggera
- b) spingente leggera
- c) spingente leggera

**LIVELLO DI DANNO:**




**SCALE**

**LIVELLO DI DANNO:**



**TAMPONAMENTI E TRAMEZZI**

**LIVELLO DI DANNO:**







DSC\_0012



DSC\_0020




DSC\_0004



DSC\_0009





GSC\_2008



GSC\_2009



DSC\_2164