

LEGENDA



Perimetrazione ed identificazione U.M.I.



Possibili lotti o fasi distinte di attuazione degli interventi all'interno della U.M.I.



Perimetrazione ed identificazione U.M.I. subordinate all'approvazione del Piano Della Ricostruzione





Elementi già oggetto di MUDE o intervento non inseriti all'interno di U.M.I.












Fabbricati crollati o demoliti

La posizione dei numeri civici è indicativa.









LEGENDA


ESITO AGIBILITA' (secondo schedatura AeDES)

-  **A** - Edificio AGIBILE
-  **B** - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte) ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento
-  **C** - Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE
-  **D** - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento
-  **E** - Edificio INAGIBILE
-  **F** - Edificio INAGIBILE per rischio esterno
-  Edificio del centro storico non oggetto di schedatura AeDES
-  Edificio oggetto di più schede AeDES
-  Elemento privo di schede AeDES o con scheda AeDES ambigua per il quale è necessario un approfondimento della documentazione

CATEGORIE D'INTERVENTO NEL CENTRO STORICO (secondo PSC)


-  **RS** - Restauro scientifico
-  **RRC** - Restauro e Risanamento Conservativo
-  **RE/C** - Ristrutturazione Edilizia/Conservativa
-  **RU** - Ristrutturazione Urbanistica
-  **D** - Demolizione
-  **RSA** - Recupero e risanamento aree libere

prospetto via Della Pace






ELEMENTO ARCHITETTONICO	CODICE ELEM.	DESCRIZIONE ELEMENTO	NOTE
CAMINI			
CORNICI			
Sommitale	Cs	- Cornice sommitale modanata.	
Marcapiano	Cm	- Cornice marcapiano modanata.	
Finestra	Cf	- Cornice di finestra modanata con comasa a sbalzo	
Porta Finestra			
Portone			
APERTURE DI AREAIZIONE			
SERRAMENTI			
Oscurante	So	Serramento oscurante in legno con alette orientabili	
Porta			
Portone			
Vetrina			
Autorimessa			
POGGIOLO	Pg	Parapetto metallico di poggiolo a sbalzo con mensole	
INTONACO	In	Intonaco tinteggiato.	
PORTICO	Po	- Arco intonacato finitura bugnato	
ALTRO			
ELEMENTO INCONGRUO	*		

prospetto viale Lungo Secchia













ELEMENTO ARCHITETTONICO	CODICE ELEM.	DESCRIZIONE ELEMENTO	NOTE
CAMINI			
CORNICI			
Sommitale	Cs	Cornice sommitale	
Marcapiano			
Finestra			
Porta Finestra			
Portone			
APERTURE DI AREAIZIONE	A	Apertura di areazione con serramento arretrato Interno	
	At	Apertura di areazione zona interrata	
SERRAMENTI			
Oscurante	So	Serramento oscurante in legno	
Porta			
Portone			
Vetrina			
Autorimessa			
POGGIOLO			
INTONACO	In	Intonaco tinteggiato.	
PORTICO			
ALTRO	Pa	Arco di accesso	
ELEMENTO INCONGRUO	*		



ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI:


-  Spazi scoperti interni all'aggregato (corti)
-  Spazi riparati aperti su un lato (portici)
-  Spazi interni di collegamento (androni)

RILIEVO:

-  Unita' crollata/demolita
-  Unita' non visitata
-  Solaio soprastante in legno
-  Travi rompitratta soprastanti
-  Solaio soprastante in laterocemento
-  Solaio soprastante in voltine con mattoni in foglio
-  Unita' immobiliari al piano terra
-  Unita' immobiliari al piano primo
-  Unita' immobiliari al piano secondo
-  Unita' immobiliari al piano terzo

ANALISI:


-  Scansione delle facciate
-  Particelle catastali



C951_003600




C951_003600
225










 PARTICELLA 283

STRUTTURE VERTICALI

TIPOLOGIA:

- a) a tessitura regolare e di buona qualità; specificata l'assenza di pilastri isolati
- b) a tessitura regolare e di buona qualità; specificata l'assenza di pilastri isolati
- c) a tessitura regolare e di buona qualità; specificata l'assenza di pilastri isolati
- d) a tessitura regolare e di buona qualità; specificata l'assenza di pilastri isolati

LIVELLO DI DANNO:




ORIZZONTAMENTI

TIPOLOGIA:

- a) travi con soletta semi rigida
- b) travi con soletta semi rigida
- c) travi con soletta semi rigida
- d) travi con soletta semi rigida

LIVELLO DI DANNO:




COPERTURA

TIPOLOGIA:

- a) non spingente leggera
- b) non spingente leggera
- c) non spingente leggera
- d) non spingente leggera


LIVELLO DI DANNO:




SCALE

TAMPONAMENTI E TRAMEZZI

LIVELLO DI DANNO:



LIVELLO DI DANNO:





DSC_0904



DSC_0903



DSC_0195



DSC_0196



DSC_0260



DSC_0163



DSC_0166



DSC_0266



DSC_0257



DSC_0256



DSC_007



DSC_0304