

**LEGENDA**



Perimetrazione ed identificazione U.M.I.




Possibili lotti o fasi distinte di attuazione degli interventi all'interno della U.M.I.



Perimetrazione ed identificazione U.M.I. subordinate all'approvazione del Piano Della Ricostruzione





Elementi già oggetto di MUDE o intervento non inseriti all'interno di U.M.I.












Fabbricati crollati o demoliti

La posizione dei numeri civici è indicativa.









## LEGENDA


### **ESITO AGIBILITA' (secondo schedatura AeDES)**

-  **A** - Edificio AGIBILE
-  **B** - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte) ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento
-  **C** - Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE
-  **D** - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento
-  **E** - Edificio INAGIBILE
-  **F** - Edificio INAGIBILE per rischio esterno
-  Edificio del centro storico non oggetto di schedatura AeDES
-  Edificio oggetto di più schede AeDES
-  Elemento privo di schede AeDES o con scheda AeDES ambigua per il quale è necessario un approfondimento della documentazione

### **CATEGORIE D'INTERVENTO NEL CENTRO STORICO (secondo PSC)**


-  **RS** - Restauro scientifico
-  **RRC** - Restauro e Risanamento Conservativo
-  **RE/C** - Ristrutturazione Edilizia/Conservativa
-  **RU** - Ristrutturazione Urbanistica
-  **D** - Demolizione
-  **RSA** - Recupero e risanamento aree libere

prospetto via Della Pace



ELEMENTO ARCHITETTONICO	CODICE ELEM.	DESCRIZIONE ELEMENTO	NOTE
CAMINI			
CORNICI			
Sommitale	Cs	- Cornice sommitale modanata.	
Marcapiano	Cm	- Cornice marcapiano modanata.	
Finestra	Cf	- Cornice di finestra costituita da davanzale piedritti e cimasa a sbalzo retta da mensole	
Porta Finestra			
Portone			
APERTURE DI AREAIZIONE			
SERRAMENTI			
Oscurante	So	Serramento oscurante in legno con alette orientabili	
Porta			
Portone			
Vetrina			
Autorimessa			
POGGIOLO			
INTONACO	In	Intonaco tinteggiato.	
PORTICO	Po	- Arco intonacato, su colonne lisce con capitello	
ALTRO			
ELEMENTO INCONGRUO	*		




prospetto viale Lungo Secchia













ELEMENTO ARCHITETTONICO	CODICE ELEM.	DESCRIZIONE ELEMENTO	NOTE
CAMINI			
CORNICI			
Sommitale			
Marcapiano			
Finestra			
Porta Finestra			
Portone			
APERTURE DI AREAIZIONE	At	Apertura di areaazione zona interrata	
SERRAMENTI			
Oscurante	So	Serramento oscurante in legno con alette mobili	
Porta			
Portone			
Vetrina			
Autorimessa			
POGGIOLO			
INTONACO	In	Intonaco tinteggiato.	
PORTICO			
ALTRO			
ELEMENTO INCONGRUO	*		





### ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI:

-  Spazi scoperti interni all'aggregato (corti)
-  Spazi riparati aperti su un lato (portici)
-  Spazi interni di collegamento (androni)


### RILIEVO:

-  Unita' crollata/demolita
-  Unita' non visitata
-  Solaio soprastante in legno
-  Travi rompitratta soprastanti
-  Solaio soprastante in laterocemento
-  Solaio soprastante in voltine con mattoni in foglio
-  Unita' immobiliari al piano terra
-  Unita' immobiliari al piano primo
-  Unita' immobiliari al piano secondo
-  Unita' immobiliari al piano terzo

### ANALISI:


-  Scansione delle facciate
-  Particelle catastali

















**PARTICELLA 285**

**STRUTTURE VERTICALI**

TIPOLOGIA:  
 a) a tessitura regolare e di buona qualità; specificata l'assenza di pilastri isolati  
 b) a tessitura irregolare e di cattiva qualità; specificata l'assenza di pilastri isolati  
 c) a tessitura irregolare e di cattiva qualità; specificata l'assenza di pilastri isolati


LIVELLO DI DANNO:



**ORIZZONTAMENTI**

TIPOLOGIA:  
 a) travi con soletta rigida  
 b) travi con soletta semirigida e deformabile  
 c) travi con soletta semirigida


LIVELLO DI DANNO:



**COPERTURA**

TIPOLOGIA:  
 a) non spingente pesante  
 b) non spingente leggera  
 c) non spingente leggera

LIVELLO DI DANNO:




**SCALE**

a) nullo  
 b) nullo  
 c) medio grave (0-1/3)

**TAMPONAMENTI E TRAMEZZI**

LIVELLO DI DANNO:




**PARTICELLA 289**

**STRUTTURE VERTICALI**

TIPOLOGIA: a tessitura regolare e di buona qualità; specificata l'assenza di pilastri isolati

LIVELLO DI DANNO:



**ORIZZONTAMENTI**

TIPOLOGIA: volta con catene; travi con soletta rigida

LIVELLO DI DANNO: nullo

**COPERTURA**

TIPOLOGIA: non spingente pesante


LIVELLO DI DANNO: nullo

**SCALE**

LIVELLO DI DANNO: nullo

**TAMPONAMENTI E TRAMEZZI**

LIVELLO DI DANNO:





DSC\_2307



DSC\_2311



05C\_0206



05C\_0200



DSC\_2020



DSC\_2015