



LEGENDA



Perimetrazione ed identificazione U.M.I. subordinate all'approvazione del Piano Della Ricostruzione



Fabbricati crollati o demoliti



LEGENDA

ESITO AGIBILITA' (secondo schedatura AeDES)



A - Edificio AGIBILE



B - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte)
ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento



C - Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE



D - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere
con approfondimento



E - Edificio INAGIBILE



F - Edificio INAGIBILE per rischio esterno



Edificio del centro storico non oggetto di schedatura AeDES



Edificio oggetto di più schede AeDES



Elemento privo di schede AeDES o con scheda AeDES ambigua per
il quale è necessario un approfondimento della documentazione

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI FABBRICATI COMPONENTI LA UMI E DEL LORO RUOLO NEL CONTESTO

La UMI in questione fa parte del piccolo abitato rurale di Terzi e Livelli, compreso nell'omonimo Ambito di ristrutturazione urbanistica (AR4) perimetrato nel territorio della frazione di S. Giovanni. La UMI é formata da una sola unità, fortemente danneggiata e completamente demolita, collocata al termine della schiera della UMI 73.

OBIETTIVI

Le finalità della UMI in questione associano al mantenimento della popolazione insediata la specifica necessità del proprietario, affetto da gravi problemi motori, di poter accedere più facilmente alla propria abitazione.

MODALITÀ DI INTERVENTO PREVISTE:

Le modalità di intervento prevedono la delocalizzazione dell'edificio all'interno del medesimo ambito AR4, in un'area già in disponibilità del proprietario, come nello schema allegato.



LEGENDA

-  Verde privato
-  Spazio stradale condiviso
-  Nuovo edificio
-  Edifici esistenti
-  Ambito di riqualificazione



DSC_3453.JPG



DSC_3455.JPG



DSC_3452.JPG